

# Lipnios juostos ivairaus panaudojimo programa

Panaudojimo sritis (būdas)

Flecto®	Vienpulse	Tacto®	Butylon®*
vienpulse	Klöber	dvipulse	Dvipulse
juosta	HD juosta	juosta	juosta

Plastikiniai pagrindai, kurie padengiami arba aptempiami juosta

Užleidimas, sausai, +5°C	•	•	•	•
Užleidimas, drėgnai	-	-	-	-
Užleidimas, šaltai/drėgnai, nuo -5°C iki -30°C	-	-	-	-
Užleidimas, šaltai, nuo -5°C iki +5°C	•	•	•	-
Remonto darbai, sausai nuo +5°C	•	•	-	-
Remonto darbai, drėgnai	-	-	-	-
Remonto darbai, šaltai/drėgnai nuo -5°C iki - 30°C	-	-	-	-
Remonto darbai, šaltai nuo -5°C iki +5°C	•	•	-	-
Garu stabdikliai/plastiko/aliuminio/kraftpopieriaus oro blokatoriai				
Užleidimas, sausai, nuo +5°C	•	○	•	○
Užleidimas, drėgnai	-	-	-	-
Užleidimas, šaltai/drėgnai nuo -5°C iki - 30°C	-	-	-	-
Užleidimas, šaltai nuo -5°C iki +5°C	•	○	•	-
Sujungimai				
Sujungimas su tinkuotu mūru, sausai nuo +5°C	○	-	○	•
Sujungimas su tinkuotu mūru, drėgnai	-	-	-	•
Sujungimas su tinkuotu mūru, šaltai/drėgnai nuo -5°C iki - 30°C	-	-	-	○
Sujungimas su tinkuotu mūru, šaltai nuo -5°C iki +5°C	○	-	○	•
Sujungimas su kaminu, sausai, nuo +5°C	○	-	○	•
Sujungimas su kaminu, drėgnai	-	-	-	•
Sujungimas su kaminu, šaltai/drėgnai nuo -5°C iki - 30°C	-	-	-	○
Sujungimas su kaminu, šaltai nuo -5° iki +5°C	○	-	○	•
Sujungimas su nesugeriančiais paviršiais, sausai nuo +5°C	•	○	•	•
Sujungimas su nesugeriančiais paviršiais, drėgnai	-	-	-	○
Sujungimas su nesugeriančiais paviršiais, šaltai, drėgnai, nuo -5°C iki - 30°C	-	-	-	-
Sujungimas su nesugeriančiais paviršiais, šaltai nuo -5°C iki +5°C	○	○	○	•
Sujungimas su praéjimais (skarda, PVC ir pan.), sausai nuo +5°C	•	○	•	○
Sujungimas su praéjimais (skarda, PVC ir pan.), drėgnai	-	-	-	-
Sujungimas su praéjimais (skarda, PVC ir pan.), šaltai/drėgnai -5°C iki -30°C	-	-	-	-
Sujungimas su praéjimais (skarda, PVC ir pan.), šaltai -5°C iki +5°C	•	○	•	-
Plokščių sudūrimai				
Medžio plokščių sudūrimas, sausai, nuo +5°C	•	○	-	○
Medžio plokščių sudūrimas, drėgnai	-	-	-	-
Medžio plokščių sudūrimas, šaltai/drėgnai nuo -5°C iki +5°C	-	-	-	-
Medžio plaušo plokščių sudūrimas, šaltai nuo -5°C iki +5°C	•	○	-	-
Medžio plaušo plokščių sudūrimas, sausai nuo +5°C	•	○	-	-
Medžio plaušo plokščių sudūrimai, drėgnai	-	-	-	-
Medžio plaušo plokščių sudūrimai, šaltai/drėgnai -5°C iki -30°C	-	-	-	-
Medžio plaušo plokščių sudūrimai, šaltai nuo -5°C iki +5°C	•	○	-	-
Vinių sandarinimas				
Vinių sandarinimas	-	-	-	•

• rekomenduojama

○ galima

- netinkama

\* Paprastai reikia papildomai mechaniskai supresuoti paviršių